

# COMUNE DI PIOMBINO

(PROVINCIA DI LIVORNO)

LOCALITÀ VIGNARCA

PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE E  
L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ESISTENTE  
DI ITTICOLTURA

**VERIFICA DI ASSOGETTABILITÀ A V.I.A.**

art. 19 Dlgs.152/2006 e art.48 LRT 10/2010

RICHIEDENTE: **IGF Società Agricola s.r.l.**

SEDE LEGALE: LOC. VIGNARCA N° 24 - 57025 PIOMBINO (LI)

P.IVA - C.F.: 01653590537



OGGETTO:  
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

DATA ottobre 2022

AGG.


#### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Arch. Cristina Guerrieri  
Via Lombroso 64/A - Piombino (LI)  
tel. 338 8677521  
cristina.guerrieri@tiscali.it  
cristina.guerrieri@archiworldpec.it

- Arch. Roberto Scateni
- Biol. Paolo De Marzi
- Biol. Diogo Nunes Rosado
- Arch. Francesca Guerriero
- P.I. Roberto Simoncini
- Geol. Luca Finucci
- Geom. Gabriele Graziani

**R<sub>2</sub>**

# COMPENDIO AZIENDALE “1



fuori scala



**foto 1:** foresteria (rif. 1) - vista da nord-est



**foto 2:** foresteria (rif. 1) - vista da nord-ovest





**foto 3:** magazzino (rif. 2) - vista da sud-ovest



**foto 4:** magazzino (rif. 2) - vista da sud-est





**foto 5:** uffici amministrativi e servizi al personale (rif. 3) - vista da sud-ovest



**foto 6:** uffici amministrativi e servizi al personale (rif. 3) - vista da sud-est



**foto 7:** capannone incassettamento del pesce (rif. 4) - vista da ovest



**foto 8:** capannone incassettamento del pesce (rif. 4) - vista da sud-est





**foto 9:** tettoia (rif. 5) - vista da est



**foto 10:** cabina di trasformazione ENEL (rif. 6) - vista da sud-est





**foto 11:** vasche di allevamento in manutenzione (rif. 7) - vista da nord (particolare)



**foto 12:** vasche di allevamento in manutenzione (rif. 7) - vista da sud-ovest





**foto 13:** vasche di allevamento attive (rif. 7) - vista da sud-est



**foto 14:** costruzioni minori - pozzo ad anelli (rif. 8) - vista da est





**foto 15:** costruzioni minori - deposito GPL (rif. 9) - vista da nord-ovest



**foto 16:** costruzioni minori - deposito mangime (rif. 10) e tettoia quadri elettrici (rif. 11) - vista da nord-ovest





**foto 17:** costruzioni minori - deposito di ossigeno (rif. 12) - vista da nord-ovest



**foto 18:** costruzioni minori - cassoni unificazione tubazioni (rif. 13) - vista da ovest





**foto 19:** costruzioni minori - cassoni unificazione tubazioni (rif. 14) - vista da sud



**foto 20:** costruzioni minori - canali (rif. 26) - vista da ovest






**foto 21:** costruzioni minori - deposito gasolio agricolo (rif. 28) - vista da nord-ovest



**foto 22:** strada di accesso e cancello d'ingresso all'impianto - vista da ovest

## COMPENDIO AZIENDALE “2”







**foto 1:** vista del compendio aziendale “2” da sud-est



**foto 2:** vista del compendio aziendale “2” da sud





**foto 3:** vista del compendio aziendale “2” da nord-est



**foto 4:** vista del compendio aziendale “2” da est





**foto 5:** vista del compendio aziendale “2” da nord



**foto 6:** vista del compendio aziendale “2” da sud